מדינת ישראל
משרד התחבורה
השירות המטאורולוגי

כ"ט חשון תשפ"ז
09 נובמבר 2026

סיכום אירוע הגשם 6-8 בנובמבר 2026

1. כללי


בסוף השבוע האחרון פקד את אזורנו אירוע גשם משמעותי בו ירדו עשרות מילמטרים של גשם מצפון הארץ ועד לדרום השפלה וצפון מערב הנגב. במהלך האירוע, ב-7 בחודש בשעות הצהריים, נמדדה בישוב קדימה שבאזור השרון כמות של 117 מ"מ בתוך 80-85 דקות, מתוכם כ-93 מ"מ בשעה אחת – עוצמה שהיא שניה אחרי השיא שנקבע לפני כשנתיים במעגן מיכאל. כמויות הגשם המשמעותיות באירוע התקבלו במישור החוף ובלטו בהן מרכז השרון עם 100 עד 150 מ"מ, אזור אשדוד בו ירדו 100 עד 120 מ"מ ואזור נהריה והגליל המערבי שם נמדדו 70 עד 100 מ"מ. מקו חבל הבשור - באר שבע ודרומה ירד מעט מאוד גשם.

זהו האירוע הראשון שהוא חורפי באופיו בעונה זו ועם כמויות גשם משמעותיות במישור החוף המרכזי והדרומי. מרבית הגשמים שירדו עד כה התרכזו בחלקים הפנימיים ובדרומה של הארץ וכן בצפון מערב הארץ.


2. מצב סינופטי

ב-5-6 בחודש השתרע אפיק רום מצפון מזרח אירופה אל מזרח הים התיכון מלווה בקרקע בשקע באזור קפריסין ובקדמת המערכות האלה החלו להיכנס ענני גשם לאזורנו. בהמשך אפיק הרום ושקע הקרקע התקדמו באיטיות לאזורנו והשפעתם הלכה וגברה כך שהמערכת הגיעה לשיאה במהלך ה-7 בחודש. האפיק ברום הביא לחדירה של אוויר קר יחסית בשכבות הגבוהות והבינוניות של האטמוספירה ובשכבות הנמוכות היה אוויר חם יחסית בהשפעת טמפרטורת הים הגבוהה. כך שהיתה אי יציבות אטמוספרית חזקה שגרמה להיווצרות עננים מפותחים ולסופות רעמים. שקע הקרקע לא היה עמוק, כך שהרוחות לא היו חזקות, מה שגרם לכך שמוקד הגשם היה באזורים הקרובים לחוף ובפנים הארץ הכמויות היו קטנות יותר (איורים 1 עד 4).


ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
www.ims.gov.il
פקס. 03-9604065




איור 1: מפת 500 מ"ב 00Z 06.11.26



איור 2: מפת קרקע 00Z 06.11.26



איור 3: מפת 500 מ"ב 00Z 07.11.26



איור 4: מפת קרקע 00Z 07.11.26

ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
www.ims.gov.il
פקס. 03-9604065

3. מהלך הגשם וכמויות הגשם


גשמים ראשונים החלו ב-5 בחודש בשעות הבוקר המאוחרות בצפון מערב הארץ מענני גשם שנוצרו בקדמת המערכת. בהמשך היתה הפוגה ובשעות הבוקר המוקדמות של ה-6 בחודש ירדו גשמים במספר מקומות במישור החוף, בכמויות קטנות בדרך כלל, ובאזור פרדס חנה – צפון השרון כ-10 עד 12 מ"מ. בהמשך היום ירדו גשמים באזורים הפנימיים של הארץ עם כמויות של 5 עד 15 מ"מ באזור הכנרת, בדרום הגולן ובעמק הירדן. בחלקים אחרים בארץ ירד מעט גשם.

החלק המשמעותי של המערכת החל להיכנס בשעות הערב והלילה של ה-6 בחודש. גשמים מלווים בסופות רעמים החלו לרדת במישור החוף הצפוני והמרכזי ובשעות הערב המאוחרות הגיעו גם למישור החוף הדרומי. במהלך ליל ה-6-7 בחודש התחזקו הגשמים במישור החוף המרכזי והדרומי ועשרות מילימטרים ירדו תוך שעות בודדות תחילה בת"א ודרום גוש דן ולקראת בוקר באזור אשדוד - אשקלון. לקראת הצהריים הגשמים באזור זה נחלשו ומוקד הגשם היה במישור החוף המרכזי ובעיקר באזור השרון שם ירדו למעלה מ-100 מ"מ בתוך שעה ורבע (פירוט בהמשך). בשעות ערב והלילה הגשמים חזרו למישור החוף הדרומי ובליל 7-8 בחודש ירדו גם בצפון הארץ. בשעות הבוקר של ה-8 בחודש היתה הפחתה משמעותית בגשמים, אולם בשעות הבוקר המאוחרות נכנסו ענני גשם למישור החוף הצפוני, למישור החוף המרכזי, לשפלה ואף להרי המרכז.

כמויות הגשם שירדו באירוע הגיעו לכמה עשרות מילימטרים בצפון הארץ ובמרכזה. באזור נהריה ירדו 50 עד 70 מ"מ ובגליל המערבי בסמוך לשם 70 עד 90 מ"מ. מאזור עכו ודרומה עד מישור החוף המרכזי כמויות הגשם היו בדרך כלל בין 30 ל-60 מ"מ, אולם היו אזורים עם כמויות גדולות יותר, הבולט בהם מרכז השרון עם כמויות של 70 עד 100 מ"מ ויותר כשבתחנה בקדימה אף נמדדו במערכת 156 מ"מ. לעומת זאת היו אזורים עם כמויות קטנות יותר כמו מפרץ חיפה עם 15 עד 30 מ"מ ואזור פתח תקווה – נתב"ג עם כמויות דומות. מאזור גוש דן ודרומה הכמויות הלכו ועלו. באזור ראשון לציון – רחובות ירדו 40 עד 60 מ"מ, באזור רחובות עד אשקלון 70 עד 100 מ"מ ובמוקד באזור צפון אשדוד - ניר גליסכ-120 מ"מ. כמויות קטנות יותר, אך עדיין משמעותיות ירדו גם מדרום לאשקלון עד צפון עוטף עזה (30 עד 50 מ"מ), אולם בדרום עוטף עזה הכמויות פחתו ל-20 מ"מ ופחות.

בחלקים הפנימיים של הארץ כמויות הגשם היו קטנות יותר בהשוואה למישור החוף. בגליל העליון, בצפון רמת הגולן ובצפון עמק החולה ירדו 20 עד 40 מ"מ ובגליל התחתון, בעמק יזרעאל, בדרום הגולן ובאזור שמדרום עמק החולה עד עמק הירדן הכמויות אף פחתו ל-10 עד

25 מ"מ. דרומית יותר הכמויות היו גדולות יותר – בצפון השומרון ירדו 20 עד 40 מ"מ ובדרום השומרון, בהרי יהודה ובשפלה 30 עד 60 מ"מ. באזור יריחו והמדרונות המזרחיים של הרי ירושלים שוב ירדו כמה עשרות מילימטרים של גשם ובעקבותיהם היו שטפונות בנחל אוג ונחל קומראן. מקו דרום הרי חברון – דרום השפלה דרומה כמויות הגשם פחתו בחדות. בצפון הנגב ירדו 5 עד 10 מ"מ ודרומה משם כמעט ולא ירד גשם (טבלה 1 ומפה 1).



מפה 1: כמות הגשם ב-05-08.11.2026

טבלה 1: כמויות הגשם ב-5-8 בנובמבר 2026


	תחנה	כמות גשם (מ"מ)
מישור החוף והשפלה	ראש הנקרה	46
	נהריה	67
	רגבה	65
	בית העמק	94
	כפר מסריק	18
	כפר חסידים	28
	חיפה טכניון	47
	חיפה אוניברסיטה	51
	יגור	30
	דליית אל כרמל	45
	כרם מהר"ל	50
	עין השופט	28
	זכרון יעקב	44
	גלעד	24
	בנימינה	79
	עין החורש	15
	קדימה	156
	בני דרור	92
	ניר אליהו	60
	הכפר הירוק	26
	עינת	24
	תל אביב חוף	70
	בית דגן	31
	ראשון לציון	36
	פלמחים	56
	נצר סרני	89
	רחובות	78
	גבעת ברנר	80
	משגב דב	90
	נמל אשדוד	117
	ניר גלים	122
	קבוצת יבנה	98
	ניצנים	78
	נגבה	90
	גת	68
	תלמי יפה	81
	יד מרדכי	63
	סעד	37
	מגן	17
	חוות הבשור	11

	תחנה	כמות גשם (מ"מ)
הרי הצפון	מג'דל שמס	36
	משושים	18
	גמלא	20
	מרום גולן פיכמן	35
	מצובה	70
	אילון	45
	מירון	26
	צפת הר כנען	21
	בית ג'ן	50
	חרשים	47
	כרמיאל	44
	דיר חנא	14
	יודפת	13
	אלון הגליל	16
עמקי הצפון	נווה יער	40
	עפולה ניר העמק	12
	דפנה	33
	כפר בלום	30
	איילת השחר	18
	כפר נחום	18
	גינוסר	9
	צמח	11
הרי המרכז	מעלה גלבוע	4
	קרני שומרון	51
	אריאל	35
	שילה	12
	טלמון	43
	נחשון	46
	צובה	45
	מצפה יריחו	38
	ירושלים מרכז	40
	בית ג'מאל	57
	ראש צורים	29
הנגב	ערד	1
	באר שבע	5
	שדה בוקר	1
עמק הירדן והערבה	טירת צבי	20
	גלגל	14
	סדום	0.5
	פארן	0

ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
www.ims.gov.il
פקס. 03-9604065

4. עוצמות הגשם וחריגותן

איורע הגשם התאפיין בעוצמות גשם חזקות הן לפרקי זמן קצרים של מספר דקות ולפרקי זמן ארוכים יותר של שעה ומעלה. במספר תחנות במישור החוף המרכזי והדרומי ירדו 12 עד 15 מ"מ בתוך עשר דקות. בתל אביב ובחדרה נמדדו 28 מ"מ לשעה, בבנימינה 49 מ"מ בשעה ובאשדוד ירדו 60 מ"מ בתוך 4 שעות (תקופת חזרה של 25 שנים). בתחנה בקדימה נמדדו ב-7 בחודש בשעות הצהריים 117 מ"מ בתוך כ-80-85 דקות מתוכם על פי הערכה לפחות 93 מ"מ בשעה. זהו הערך השני הגבוה אחרי ערך השיא של 110 מ"מ לשעה ברמת הנדיב מנובמבר 2024. באיור 5 ניתן לראות פנל תמונות מכ"ם בשעת השיא של הגשם באזור קדימה. בשל עוצמות הגשם החזקות וכמות הגשם הגדולה שהצטברה נוצרו הצפות עירוניות בקדימה ואבן יהודה , בבנימינה, אשדוד וכן במספר מוקדים נוספים.



איור 5: פנל תמונות מכ"ם הגשם ב-7.11.2026 בשעת השיא של הגשמים באזור קדימה